

MOVIL 01
DOMINIO OU0872

VOLKSWAGEN
VOYAGE 1.6
MOD 2015

TÍTULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **LAPRIDA** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **OUO872** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **08-0009613/2015**

Procedencia: **IMPORTADO**

Fecha Inscripción Inicial: **13/05/2015**

Aduana: **Campana**

Dominio Anterior: ---

Código Automotor: **136-426-02**

Vlo. Imp. Temp.: ---

Marca: **136-VOLKSWAGEN**

Modelo: **426-VOYAGE 1.6**

Tipo: **02-SEDAN 4 PUERTAS**

Mca.Motor: **VOLKSWAGEN**

Nro.Motor: **CFZN78305**

Mca. Chasis: **VOLKSWAGEN**

Nro. Chasis: **9BWDB45UXFT081083**

Fabricación Año: **2014**

Modelo Año: **2015**

Fecha de Adquisición: **30/04/2015**

Pais de fabricación: **BRASIL**

Pais de procedencia: **BRASIL**

Carrocería: **NO INFORMADO**

Condición: ---

Uso: **Oficial**

Cantidad de Placas: **ORIGINAL**

Peso: **1020 KG**

Carga: ---

Número de Título: **023418762**

Oblea RTO Nro.: **8449253**

VTO.: **13/05/2017**

Oblea M.E.y F.P.N°31/14 Nro.:

ASG.: ---

Régimen de Importación: **S - Rég.Ley 21.932, A.C.E. 14,PROTOC 21**

TITULAR

Razón Social: **MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA**

Porcentaje de Titular: **100 %**

Cuit: **30999004527**

Nro. IGJ: **ESTADOMUNICIPAL**

Fecha Insc. IGJ: **01/01/1900**

DOMICILIO

Provincia: **BUENOS AIRES**

Partido: **LAPRIDA**

Localidad: **LAPRIDA**

Código Postal: **7414**

Barrio: ---

Calle: **AVENIDA SAN MARTIN**

Nro.: **1160** Piso: --- Dpto.: ---

Sociedad en formación: **NO**

Titular desde: **13/08/2025**

Adquisición: **A Título oneroso**

Estipulación terceros: **NO**

Titular de radicación: **SI**

CEDULA

Número de cédula: **AXI56722**

Fecha de emisión: **13/08/2025**

Fecha de vencimiento: **13/08/2026**

RADICACION ANTERIOR

Provincia: **BUENOS AIRES**

Partido: **LA PLATA**

Localidad: **LA PLATA**

Código Postal: **1900**

Barrio: ---

Calle: **48 ESQ. 5**

Nro.: **502** Piso: --- Dpto.: ---

DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos complementarios del dominio:

13/08/2025-CUMPLIMIENTO GRABADO DE AUTOPARTES

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL REGISTRO SECCIONAL EMISOR Nro.01048 - LAPRIDA situado en la calle AV.SAN MARTIN Nro. 01399 Piso * Depto. *, con fecha 13/08/2025.

ANEXOS

Copn fecha 13/08/2025 se ha incorporado el siguiente dato complementario:

13/08/2025-CUMPLIMIENTO GRABADO DE AUTOPARTES

EL TÍTULO DIGITAL (TD) DA CUENTA DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DEL DOMINIO A LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASIENTO. PARA CONOCER EL ESTADO DE DOMINIO ACTUALIZADO SE ACONSEJA LA SOLICITUD DE UN INFORME DE ESTADO DE DOMINIO, ÉSTE PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO (www.dnrpa.gov.ar).

Usted podrá verificar su veracidad, en el sitio www.dnrpa.gov.ar, Validación de Documento Recibido, ingresando los códigos que se indican a continuación:

Registro Seccional: 1048, Número de Trámite : 66266, Número de Control Web: 754C0606FA

Constancia de Documentación Dominial Asignada

LAPRIDA, 13/08/2025

REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR

LAPRIDA

Por encontrarse excepcional y transitoriamente interrumpida la provisión de *Cédulas de Identificación y de Placas de Identificación Metálicas*, se emite la presente constancia que acredita fehacientemente la imposibilidad material de exhibir dichos elementos a la autoridad competente, en los términos del artículo 23 del Régimen Jurídico del Automotor.

Se expide esta constancia para el:

DOMINIO: OUO872

MARCA: 136-VOLKSWAGEN

MODELO: 426-VOYAGE 1.6

TIPO: 02-SEDAN 4 PUERTAS

USO: Oficial

CHASIS/CUADRO: 9BWDB45UXFT081083

MOTOR N°: CFZN78305

TITULAR

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA

Cuit: 30999004527

Nro. IGJ: ESTADOMUNICIPAL

Fecha Insc. IGJ: 01/01/1900

DOMICILIO

Provincia: BUENOS AIRES

Código Postal: 7414

Calle: AVENIDA SAN MARTIN

Partido: LAPRIDA

Barrio: ---

Localidad: LAPRIDA

Nro.: 1160 Piso: --- Dpto.: ---

CEDULA

Número de cédula: AXI56722

**VOLKSWAGEN**

Planilla de verificación para la entrega de vehículo nuevo

Compromiso de Calidad.
Un Compromiso Personal.

Modelo <u>VW Jetta</u>		N° de identificación de vehículo <u>9BWD843UXFT081083</u>	
Motor N° <u>CEZ 178 305</u>	Código de llaves	Código de inmovilizador <u>VWZTZ2 P1403053</u>	Código de radio <u>1924</u>
Cod. adaptador bulón ruedas	N° Orden de Reparación	Nombre Concesionario <u>Altohaus</u>	Código Concesionario <u>3042</u>

Sr. propietario: certificamos que todos los puntos del listado de preparación de preentrega/entrega han sido verificado. Asimismo fueron realizadas otras inspecciones para ayudar a asegurar su satisfacción con su nuevo Volkswagen.

Fecha 15/05/15

Firma del Gerente de ventas

Verificación de la calidad del vehículo

Verifique los siguientes puntos para certificar que ellos cumplen con las normas de Calidad Volkswagen y los principios del Programa de Compromiso con la calidad (P.C.C.)

- ☒ Inspección de preentrega, efectuada.
- ☒ Prueba de ruta, efectuada.
- ☒ Calidad de la marcha lenta.
- ☒ Limpieza interior.
- ☒ Limpieza exterior.
- ☒ Planilla de entrega del Programa de Compromiso con la Calidad firmado.

Verificación del área administrativa

- ☒ Patentamiento y colocación de chapas, concluidos.
- ☒ Pago/financiación concluidos.
- ☒ Accesorios instalados en el vehículo, verificados.

Informaciones al propietario

- ☐ Presentación y explicación del Manual de Instrucciones
- ☐ Información sobre los términos de garantía.
- ☐ Información sobre las revisiones periódicas de lubricación y mantenimiento.
- ☐ Presentación personal y/o la tarjeta del Inspector/Gerente de Servicio en la carpeta plástica del Manual de Instrucciones.
- ☐ Información sobre el programa de Compromiso con la Calidad y los cuestionarios que serán enviados al Cliente.
- ☐ Información sobre el sistema de alarma.

Características de operación del vehículo

- ☒ Uso de las llaves, códigos, duplicados, etc.
- ☒ Aspectos del funcionamiento de vehículos con catalizador y/o sonda Lambda.
- ☒ Procedimientos de arranque.
- ☒ Operación de los interruptores de luces interiores y exteriores.
- ☒ Operación del limpia/lavaparabrisas.
- ☒ Operación del radio/pasacasetes/compact disc.
- ☒ Operación de los espejos retrovisores.
- ☒ Operación del aire acondicionado.
- ☒ Operación de los interruptores del tablero de instrumentos.
- ☒ Operación de la alarma.
- ☒ Operación del techo corredizo.
- ☒ Liberación y apertura del capó.
- ☒ Trabas de seguridad para niños.
- ☒ Trabas manuales/eléctricas de las puertas.
- ☒ Operación de los cinturones de seguridad.
- ☒ Operación de los controles de ajuste de los asientos.
- ☒ Ubicación del crique, llave de ruedas, rueda de auxilio.
- ☒ Acceso a los puntos de fijación del crique.
- ☒ Explicar cualquier otra característica peculiar de este vehículo o que haya sido solicitada por el propietario.

OBSERVACION: Algunos de los puntos arriba mencionados pueden no ser aplicados al vehículo adquirido.

Inspeccioné mi nuevo Volkswagen y revisé los puntos de Características de Operación del Vehículo e Informaciones al Propietario, en conjunto con el responsable de la entrega, para mi satisfacción.

Fecha 15/05/15

Firma del Propietario

Declaración del responsable por la preparación del vehículo nuevo.

De acuerdo con compromiso en relación a la Preparación del Vehículo Nuevo este vehículo ha sido rigurosamente verificado. Encontrándose en perfecto estado y listo para entregar el cliente.

Firma y Fecha:

Preparación del vehículo nuevo

Durante el proceso de fabricación, su vehículo Volkswagen fue sometido a las más exigentes verificaciones de calidad. No obstante, el proceso de control de calidad no termina allí. Antes de entregarle su vehículo, realizamos adicionalmente una completa verificación. La Preparación del Vehículo Nuevo, descripta abajo en forma resumida, comprende una verificación visual, comprobaciones y ajustes finales especificados por Volkswagen, para asegurar que el vehículo sea entregado en perfectas condiciones para su satisfacción.

En el interior del vehículo	Acción
☒ Luces, instrumentos y comandos	- Verificar su funcionamiento
☒ Cinturones de seguridad	- Verificar si están limpios y no están doblados
☒ Climatronic	- Ajustar a 22° c
☒ Reloj	- Poner en hora
☒ Radio - Pasacasete/cd	- Memorizar emisoras locales en tecla de presintonía.

En el exterior del vehículo	Acción
☒ Presión de los neumáticos	- Verificar inclusive la de la rueda de auxilio
☒ Tuercas de las ruedas	- Verificar el ajuste
☒ Puertas, capó, tapa del baúl	- Verificar el alineamiento, ajustar las cerraduras, el funcionamiento de la traba

Debajo del capó	Acción
☒ Nivel de aceite del motor	- Verificar y completar, si es necesario
☒ Nivel de líquido de freno	- Verificar y completar, si es necesario
☒ Nivel del líquido del sistema de enfriamiento	- Verificar y completar, si es necesario
☒ Nivel de fluido de la dirección hidráulica	- Verificar y completar, si es necesario
☒ Nivel de agua de los depósitos del lavaparabrisas y lavaluneta	- Verificar y completar, si es necesario
☒ Batería	- Verificar la carga
☒ Compartimiento del motor	- Verificar si hay pérdidas de aceites y fluidos
☒ Verificaciones de motor	- Utilizando equipo de autodiagnóstico
☒ Avance inicial del encendido	- Verificar y ajustar, si es necesario
☒ Velocidad de marcha lenta	- Verificar

Vehículo en elevador	Acción
☒ Dirección, suspensión	- Verificar articulaciones de dirección y suspensión, protectores y elementos de fijación
☒ Neumáticos	- Verificar si están dañados
☒ Mangueras, tubos de freno	- Verificar si están dañados o si hay pérdidas
☒ Sistema de escape	- Verificar si está dañado o si hay pérdidas
☒ Parte interior	- Verificar si hay pérdidas de aceite del motor, líquido del sistema de enfriamiento, aceite en la caja de cambios, suspensión y tuberías del sistema de combustible

Prueba de ruta	Acción
☒ Motor	- Verificar el arranque en frío y en caliente, además de su desempeño
☒ Acelerador, embrague, freno, freno de estacionamiento, palanca de cambios, dirección, comandos, indicadores, equipamientos opcionales	- Verificar funcionamiento
☒ Ruidos inaceptables, vibraciones	- Verificar

Presentación visual del vehículo	Acción
☒ Carrocería	- Lavar y limpiar
☒ Exterior/interior	- Verificar daños en pintura, paneles de carrocería, paneles y tapizados
☒ Crique, llave de ruedas	- Verificar su existencia y funcionamiento
☒ Llaves	- Verificar su existencia y funcionamiento
☒ Literatura de servicio	- Registrar los datos del propietario, sellar el Manual de Instrucciones y colocarlo en la guantera

OBSERVACIÓN:

Algunos de los puntos arriba mencionados pueden no ser aplicados al vehículo adquirido.

Nombre y Apellido:....., DNI:....., Domicilio:....., Tel/email:....., en mi carácter de adquirente de la unidad marca VW, modelo:....., Patente:....., presto mi consentimiento libre, expreso e informado para que Volkswagen registre, archive, relacione y trate los datos aquí suministrados a fin de (i) contestar consultas, aplicar sugerencias, enviar respuestas y (ii) utilizar los datos ingresados para fines publicitarios, de marketing y para promociones propias o de servicios y productos de terceros. Los datos antes referidos podrán ser transferidos y compartidos con concesionarios de la red oficial Volkswagen, Compañías de Seguros, Empresas del Grupo Volkswagen o vinculadas al mismo, con el objeto de poder acceder a los distintos productos o servicios prestados por ellas.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, bloqueo o supresión de los datos personales suministrados. Se aclara, que estos derechos sólo podrán ejercerse sobre aquellas informaciones que puedan considerarse datos personales en los términos de la Ley N° 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Firma del adquirente

La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

Firma y sello del concesionario



INSPECCIÓN DE PRE-ENTREGA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO NUEVO

Modelo <i>VOLKSWAGEN</i>		Nº de identificación de vehículo <i>9BWTB45UXT021083</i>	
Motor Nº <i>CFE 173 305</i>	Código de llaves	Código de inmovilizador <i>VWZ722140353</i>	Código de radio <i>1924</i>
Cod. adaptador bulón ruedas	Nº de Orden de Reparación	Nombre Concesionario <i>Ausotaus</i>	Código Concesionario <i>3012</i>

Es requisito para la inspección de pre-entrega que el vehículo esté lavado y sin cera protectora.

Nota: Esta planilla es de uso general, por lo tanto algunos de los puntos enumerados a continuación podrán no estar instalados en el vehículo o estar instalados en posiciones diferentes.

VEHÍCULO ESTACIONADO		
INTERIOR DEL VEHÍCULO: Verificar funcionamiento, estado y fijación de:	C	NC
Cerradura de encendido/traba de dirección.	/	
Espejos retrovisores eléctricos/mecánicos.	/	
Comando de levantacristales eléctricos/mecánicos.	/	
Conmutadores de luces/alerta sonora regulación del alcance de los faros.	/	
Ventanillas deflectoras/basculantes/corredizas.	/	
Palanca lavaparabrisas/lavaluneta, temporizador (regular chorro de agua).	/	
Desempañador: luneta térmica/espejos exteriores.	/	
Acelerador arranque en frío (motor diesel).	/	
Tablero de instrumentos: instrumentos, testigos luminosos y de alerta (ABS/EDS).	/	
Conmutador luces bajas-altas.	/	
Conmutador faros antiniebla/luz trasera antiniebla.	/	
Indicador multifunción (Computadora de a bordo).	/	
Indicador de saturación filtro de aire.	/	
Iluminación interior: espejo de cortesía, luz de lectura, panel de instrumentos (reóstato de intensidad).	/	
Luces de stop/marcha atrás/luz de placa patente.	/	
Techo solar.	/	
Cerraduras de puertas (manual, cierre centralizado, seguro para niños).	/	
Cinturones de seguridad delanteros y traseros, funcionamiento de las trabas y enrollado automático.	/	
Butacas delanteras: comandos mecánicos/eléctricos, trabas, regulación de altura y apoya cabeza.	/	
Comandos de calefacción y ventilación - aire acond.	/	
Climatronic (ajustar a 22° C).	/	
Palanca de cambios (cambio manual/cambio automático).	/	
Encendedor de cigarrillos/toma de corriente y bocina.	/	
Indicador de intervalos de servicio, poner en cero.	/	
Radio pasacasete/CD: instalar, activar el código de seguridad, memorizar las emisoras locales en teclas de presintonía.	/	
Parlantes delanteros y traseros.	/	
Volante de dirección: ajuste de longitud y altura.	/	
Difusores de aireación y ventilación, tapa de guantera, parasoles y ceniceros.	/	
Comando de desbloqueo del capó.	/	
Reloj: poner en hora.	/	
EXTERIOR DEL VEHÍCULO- Verificar funcionamiento, estado y fijación de:		
Carrocería, pintura, molduras y defensas.	/	

C: CORRECTO ✓
NC: NO CORRECTO x

Las anomalías deberán ser eliminadas y el formulario archivado por el concesionario.

VEHÍCULO ESTACIONADO (cont.)		
Vidrios, burletes, emblemas y logotipos.	/	
Neumáticos: (incluso la rueda de auxilio), comprobar la correcta presión de inflado. Comprobar el apriete de los tornillos/tuercas de ruedas (torque: 110 Nm).	/	
Instalar: capuchones de los tornillos de ruedas / embellecedores de ruedas (tazas). Instalar antena de techo.	/	
Iluminación compartimento motor y baúl.	/	
Cierre de puertas, (lubricar tensor de puertas) cerraduras, capó y tapa de baúl.	/	
Sistema de alarma (comprobar todas las llaves del vehículo).	/	
Alineación de faros delanteros.	/	
COMPARTIMIENTO MOTOR -Verificar estado, funcionamiento fijación y comprobar:	C	NC
Tensión en reposo de la batería (cargar si estuviese a 12,4 V o menos). Terminales de batería.	/	
Cables de bujías y bobina.	/	
Conectores eléctricos, de vacío y combustible.	/	
Correas en "V" y "Poly V" (verificar correcta tensión).	/	
Abrazaderas y mangueras del sistema de enfriamiento, electroventilador del radiador.	/	
Nivel de concentración del líquido de enfriamiento: 60% de agua y 40% refrigerante.	/	
Nivel de aceite del motor (completar si es necesario).	/	
Nivel de líquido de frenos (completar si es necesario).	/	
Nivel de fluido de dirección hidráulica (completar si es necesario).	/	
Nivel aceite para transmisión automática (completar si es necesario).	/	
Nivel de agua en depósito lavaparabrisas/lavaluneta (completar si es necesario).	/	
Sistema de emisiones evaporativas.	/	
Pérdidas y estado de las cañerías/tuberías de todos los sistemas de fluidos.	/	
VEHÍCULO EN ALTURA		
PARTE INFERIOR -Verificar en cuanto a daños, estado y fijación de:	C	NC
Motor y periféricos desde abajo.	/	
Sistema de frenos (mangueras y tuberías)	/	
Articulaciones de dirección y suspensión, elementos de fijación	/	

continúa al dorso

Auto Haus S. A.

Concesionario Oficial Volkswagen

Calle 49 N: 770 (entre 10 y 11) - 1900 La Plata - Bs.As.

Tel: (0221) 424-5900/ 424-4494

E-mail: galiaautohaus@speedy.com.ar

IVA Responsable Inscripto CUIT 30-68757999-9



Remito N°

Fecha 15-5-15

ORIGINAL

REMITO DE ENTREGA

Señores:

Caja de Retiro Jubilaciones y Pensiones
CUIP 480502
1900 - LA PLATA

CUIT / DNI:

3062069801-2

Una Unidad Usada:

Posicion:

Marca:

VOLKSWAGEN

Modelo:

VOYAGE 1.6

Serie:

081083

Color:

Patente:

000872

ID Fabrica:

Motor:

CF2U78305

Chasis:

GBWDB45UXF7081083

VIN:

RECIBI a mi entera conformidad de la unidad detallada más arriba en el estaco actual en el que se encuentra, declarando liberada de toda responsabilidad por cualquier vicio o defecto a la firma asumiendo a partir de la fecha y hora indicada, la exclusiva responsabilidad civil y penal, por cualquier accidente, daños o perjuicio o infracción que pudiera ocasionar el referido automotor, comprometiéndome a efectuar la transferencia de dominio dentro de los quince días de la fecha. Una vez transcurrido dicho plazo, la firma vendedora no se responsabiliza por los inconvenientes que pudieran surgir, sin perjuicio del derecho de la vendedora a efectuar la denuncia de venta ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

Firma por el Concesionario

AUTO HAUS S.A.
Canga Beatriz Angelica
Apoderada
RCA00199-017

Firma del Cliente

Aclaracion

SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y/O REMOLCADOS

CERTIFICADO DE COBERTURA

PÓLIZA Nº 20/02/649137	ASEGURADO MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA
MATRÍCULA 5871151.1	DOMICILIO AV SAN MARTIN NRO 1160 (7414) LAPRIDA BS. AS. CEL 02284474631
CERTIFICADO Nº 20/02/649137	
VIGENCIAS Vigencia desde las 12 hs.del 01/07/2026 hasta las 12 hs.del 31/12/2026	
OBJETO DEL SEGURO AUTO SEDAN Modelo: 2015 Marca: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 L/15 TRENDLINE Motor: CFZN78305 Chassis: 9BWDB45UXFT081083 Pat.: 0U0872 Uso: AUTO PARTICULAR	
COBERTURAS al 01/07/2026 PLAN MX - MEGA MAX 1- Responsabilidad Civil hacia Terceros Transportados y No Transportados: Suma Maxima por Acontecimiento \$ 208.000.000 2- Robo/Hurto: Total y Parcial Incendio: Total y Parcial Destruccion Total por Acc. \$ 13.100.000 Con Clausula de Ajuste de hasta 20 %	
OTROS Le recordamos que puede consultar las Condiciones de su Seguro, obtener la copia, comprobantes de pago y facturas en nuestro sitio Web www.segurosrivadavia.com , ingresando al sistema de Autogestion para Asegurados. Imprima solo la documentacion necesaria. Piense en nuestro medio ambiente.	

La Plata, 1 de julio de 2026.



Rosana Ibarrart
Gerente General









CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 10 Est. N° 8

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26.00100008342438

OBLEA N°

Conductor	JOSE HORACIO CORIA			Titular	MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA
Documento	DNI 38667250			Documento	CUIT 30-99900452-7
Marca	VOLKSWAGEN			Dominio N°	OUO872
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor N°	CFZN78305
Modelo	VOYAGE 1.6	Año	2015	Chasis N°	9BWDB45UXFT081083
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 24/11/2026				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 24/11/2026	
Clasificación	TRANSPORTE PARTICULAR PERSONAS HASTA 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
08.01.002	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
08.01.002	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	X	
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		

Tiempos: H. INGR.: 09:15:09 H. EGR.: 09:49:46 TTL: 00:30:20 TTE: 00:34:37

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : \$0,00

Consultas al: VTV.GBA.GOB.AR

Planta N°: 108 - LAPRIDA
Firma y aclaración del responsable:
JOSE E. PAULETE

FECHA:

24/09/2026

#D:4

Impreso: 24/09/2026

Página 1